

MEDIDAS INDUSTRIALES PARA BEBÉ (DE 0 A 24 MESES) - por NAISTERDIY

	0 MESES	3 MESES	6 MESES	9 MESES	12 MESES	18 MESES	24 MESES
Ancho de espalda	17	18	19	20	21	22	23
Contorno de cuello	22.75	23.75	24.75	25.75	26.75	27.75	28.75
Contorno de pecho	44	46	48	50	52	54	56
Cadera	48	50	52	54	56	58	60
Altura cadera	8.50	9	9.5	10	10.5	11	11.5
Cintura	45	46	47	48	49	50	51
Talle espalda	15.50	17	18.5	20	21.50	23	24.50
Sisa	7.6	8	8.4	8.8	9.2	9.6	10
Contorno brazo	22	22.5	23	23.5	24	24.5	25
Contorno muñeca	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16
Largo de brazo	17	19.5	22	24.5	27	29.50	32
Largo bajo brazo	16	17.3	18.6	19.9	21.2	22.5	23.8
Tiro	11.6	11.2	12.8	13.4	14	14.6	15.2
Largo total	25	30	35	40	45	50	55

www.naisterdiy.es

www.youtube.com/naisterdiy